

fotoserie vangrailconstructie brug Gernierswei over Menamerfeart



onvoldoende hoogte geleiderail (0,67m i.p.v. minimaal 1,20m)



vangrail in berm = zeer lastig bermonderhoud



vangrail in berm = zeer lastig bermonderhoud



door vangrail moeilijk schoonhouden afwateringsgoot brugdek



eenvoudige vervanging vangrail / montage leuning mogelijk



vangrail steekt over rand, leuning geeft meer ruimte



niet transparant, geen vrij zicht omgeving



vrije ruimte tussen rijstrook en opstaande rand

Brug Gernierswei over It Wiid



transparant beeld, schoon brugdek, voldoende leuninghoogte



eenvoudige beëindiging leuningwerk



open wegbeeld / maibare bermen